
Momement of the Crack Tip
Time Steps
1
0.8
0.6
0.4
0.2
0
−0.2
−0.4
−0.6
−0.8
−1
0
2
4
6
8
10
12
14
16
18
20